

## Część 1 Wykonanie przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych

Lp.	Lokalizacja	Budynek	Lokalizacja jedn. WEW/ZEW	Model	Nr seryjny	Rok prod.
1	Sprężarkownia - poz. -1	Bud. C	Poziom -1/Poziom -1	Fujitsu ASYG24KLCA	E015502	-
2	Apteka szpitalnia - poz. 0	Bud. B	Parter/Parter	Haier AS12TA2HRA	-	-
3	Sterylizatornia - poz. 0	Bud. B	Parter/Parter	Haier AS50TDMHRA-C	AAAMQ3E0000N5MBQ2453	2022
4	Ginekologia - poz. 1	Bud. C	I piętro/Parter	Haier AS35TADHRA-CL	AAANW1E1200N4L200769	2020
5	Oddział wewnętrzny - poz. 2	Bud. C	II piętro/II piętro	Polair ASWW12B4/HSAR1	-	-
6	Serwerownia CT - poz. 0	Bud. C	Poziom -1/Poziom -1	Haier AS25THMMNRA-C	AABL60E0000N4MCL0795	2021
7	Serwerownia główna - poz. 0	Bud. C	Parter/Parter	Lennox IHM24N	2047 0801 1 3402 13 0000	-
8	Serwerownia główna - poz. 0	Bud. C	Parter/Parter	Lennox IHM24N	-	-
9	RTG - rejestracja - poz. -1	Bud. C	Poziom -1/Poziom -1	Haier AS35TADHRA-CL	AAANW1E1200N6L3U1424	2022
10	RTG - opisowy - poz. -1	Bud. C	Poziom -1/Poziom -1	Fujitsu RSA09LGC	E015552	2010
11	Pracownia USG - poz. -1	Bud. C	Poziom -1/Poziom -1	Haier AS35TADHRA-CL	AAANW1E1200N4L3	2022
12	Pracownia RTG - poz. -1	Bud. C	Poziom -1/Poziom -1	Fujitsu RSA12LGC	E022747	2020
13	Pracownia TK - poz. -1	Bud. C	Poziom -1/Poziom -1	Galanz AUS-24H5R23OG70-263	-	-
14	Chirurgia - Serwerownia - poz. 0	Bud. C	Parter/Parter	GE GES-NMG50IN	AAANROE700N5K590042	-
15	Tomograf Komp. - opisowa - poz. -1	Bud. C	Parter/Parter	TCL TAC-12CHSD/XA71I	-	-
16	Tomograf Komp. - sterownia - poz. -1	Bud. C	Parter/Parter	TCL TAC-12CHSD/XA71I	-	-
17	Ginekologia - poz. 1	Bud. C	II piętro/Parter	HAIER AS5052S2F1FA-CW	2C37C5102BF6	-

## Część 2 Wykonanie przeglądów urządzeń chłodniczych

Lp.	Lokalizacja	Budynek	Lokalizacja jedn. WEW/ZEW	Model	Nr seryjny	Rok prod.
1	Chłodnia Gunther - poz. 0	Magazyn OM	Parter/Parter	ESM+ enabled	W1G300-CB19-02	2018
2	Chłodnia Lamcol - poz. 0	Prosektorium	Parter/Dach	SD.M.25.2.06-4M	UC1120-2818	2011
3	Chłodnia Lamcol - poz. 0	Prosektorium	Parter/Dach	SD.M.25.2.06-4M	-	2011